PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche

RUSTLESS E/3

DISOSSIDA L'ALLUMINIO, L'OTTONE, IL RAME E LE LORO LEGHE - ELIMINA I COLAGGI DI RUGGINE DALLE PITTURE

Technical Support/ Supporto Tecnico:
pikkemical@pikkemical.it

Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:
pikkemical@pikkemical.it

Ph. +39 0586940120

DESCRIZIONE

Prodotto liquido, detergente e disossidante per la pulizia delle superfici metalliche.

UTILIZZO

Prodotto creato per disossidare i metalli, rendendoli brillanti e luminosi. Può essere usato su tutti i tipi di superfici metalliche, per una pulizia rapida ed efficiente.
I colaggi di ruggine dalle pitture, abitualmente asportati con sostanze abrasive o soluzioni altamente alcaline, vengono eliminati in brevissimo tempo, senza diminuire la lucentezza delle pitture stesse.

VANTAGGI

RUSTLESS permette di effettuare numerose operazioni di pulizia e disossidazioni di superfici metalliche e cisterne.
RUST REMOVER non contiene sostanze caustiche, che tendono ad opacizzare le superfici pulite, neutralizza le ossidazioni esistenti, lasciando il metallo perfettamente pulito e protetto.

- Questo prodotto è conforme ai criteri di non pericolosità per l'ambiente marino in accordo a MARPOL Annesso V (resolution MEPC.201(62))

IMPIEGO E DOSAGGIO

Sciacquare con acqua le superfici da trattare. Applicare RUSTLESS, puro o diluito in acqua dolce (max 1:4 dipendentemente dallo stato delle superfici da pulire), mediante spruzzatura, con pennello o con uno straccio imbevuto.
Dopo un periodo variante da 10 a 15 minuti, lavare la superficie con acqua, preferibilmente tiepida.

Pulizia cisterne:

Se dopo le operazioni di pulizia cisterne sono ancora presenti macchie di ossidi sulle superfici procedere utilizzando il sistema di lavaggio automatico dosando 0.5 litri di RUSTLESS ogni 100 litri di acqua utilizzata per circa 20 minuti alla temperatura di 70-80 °C.
A fine lavaggio risciacquare con solo acqua dolce.

PRECAUZIONI

Usare uanti di gomma e occhiali protettivi.
In caso di contatto con la pelle o gli occhi sciacquarsi abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare un medico.

CONFEZIONI

Vuoti a perdere:
- Taniche in plastica da 25 litri.